

KOMANDAN

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Csitu Polsek Nyalindung Polres Sukabumi Pantau Pemeliharaan Rutin Jalan Nyalindung-Muara

Sukabumi - SUKABUMI.KOMANDAN.OR.ID

Sep 17, 2024 - 08:21



Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Csitu Polsek Nyalindung Polres Sukabumi Pantau Pemeliharaan Rutin Jalan Nyalindung-Muara

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Csitu melaksanakan giat monitoring

pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada ruas jalan Nyalindung - Muara, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Gandasoli, Desa Cisitu.

Dalam kegiatan tersebut, tim pengawas memastikan proses pemeliharaan jalan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan oleh masyarakat, terutama di jalur yang sering dilewati kendaraan.

Selama giat berlangsung, situasi terpantau tertib dan kondusif, tanpa adanya gangguan yang berarti. Kolaborasi antara Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam menjaga keamanan di lokasi sangat diapresiasi oleh masyarakat setempat.

Dengan pemeliharaan rutin ini, diharapkan akses jalan di wilayah Nyalindung semakin baik, mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.